



Prüfbericht - Nr.: 19631027 001		Seite 1 von 11	
Test Report No.:		Page 1 of 11	
Auftraggeber: Client:	Fuji Electric India Pvt. Ltd. I-6, S. No. 79, Sumeet Logistics, Village-Kukse, Nr. Shangrilla Resort Off. Mumbai, Nashik Highway, Bhiwandi 421302 India.		
Gegenstand der Prüfung: Test item:	Solar Inverter Module.		
Bezeichnung: Identification:	FRN0011C2S-4SL	Serien-Nr.: Serial No.:	M62A459A0009AE
Wareneingangs-Nr.: Receipt No.:	1803154253	Eingangsdatum: Date of receipt:	2016.07.20
Prüfart: Testing location:	TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd. Plot No.17B, Electronic City Phase II Industrial Area, Hosur Road Bangalore - 560 100, Karnataka, India		
Prüfgrundlage: Test specification:	IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2 (As per MNRE / customer requirement).		
Prüfergebnis: Test Result:	Refer section " Summary of testing "		
Prüflaboratorium: Testing Laboratory:	TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd. Plot No.17B, Electronic City Phase II Industrial Area, Hosur Road Bangalore - 560 100, Karnataka, India		
geprüft/tested by:		kontrolliert/reviewed by:--	
 2016.09.22 Manjunath.K / Sr. Engineer		 2016.09.22 Kamalaksha C.S / Sr. Manager	
Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date
			Name/Stellung Name/Position
			Unterschrift Signature
Sonstiges/Other Aspects:			
This report consists of 11 pages including the following attachments: Attachment 1: Photo Document			
Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet		Abbreviations: P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested	
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.			

